

Open - Air Käfer



Serviceplan

Der Grund Service

Folgende Arbeiten werden beim Grund Service* ausgeführt:

Keilriemenspannung prüfen, gegebenenfalls Keilriemen spannen.

Motoröl und Ölfilter erneuern.

Sichtprüfung auf Undichtigkeiten von Motor, Getriebe und Achsantrieb.

Probefahrt, Endkontrolle.

Der Zwischen Service

Folgende Arbeiten werden beim Zwischen Service* ausgeführt:

Kupplungsspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen.

Motoröl und Ölfilter erneuern.

Dicke der Bremsbeläge prüfen.

Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls Bremsflüssigkeit auffüllen.

Türfeststeller schmieren.

Probefahrt, Endkontrolle.

* Wann dieser Service für Ihr Fahrzeug fällig ist, entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Der Regel Service

Folgende Arbeiten werden beim Regel Service* ausgeführt:

Motor und Kupplung

Kupplungsspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen.

Keilriemenzustand und -spannung prüfen, gegebenenfalls Keilriemen spannen.

Zündkerzen ersetzen.

Zündzeitpunkt überprüfen.

CO-/HC-Gehalt im Abgas und Leerlaufdrehzahl prüfen, gegebenenfalls einstellen.

Katalysator auf Funktion und Beschädigung prüfen.

Lambda-Sonde auf Funktion prüfen.

Sichtprüfung des Motors auf Undichtigkeiten.

Motoröl und Ölfilter erneuern.

Abgasanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen.

Getriebe und Achsantrieb

Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen.

Sichtprüfung auf Undichtigkeiten von Getriebe und Achsantrieb, Ölstand prüfen, gegebenenfalls Getriebeöl auffüllen.

Fahrwerk und Lenkung

Axialspiel und Staubkappen der Achsgelenke prüfen.

Lenkgetriebe auf Undichtigkeiten prüfen.

Lenkungsspiel prüfen, gegebenenfalls einstellen.

Spiel, Befestigung und Staubkappen der Spurstangenköpfe prüfen.

Wasserablaflöcher im Vorderachskörper prüfen, gegebenenfalls öffnen.

* Wann dieser Service für Ihr Fahrzeug fällig ist, entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Bremsen, Räder, Reifen

Bremsleitungen, -schläuche und -anschlüsse auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen.

Dicke der Bremsbeläge prüfen, gegebenenfalls Bremsbacken erneuern.

Funktion der Handbremse prüfen, gegebenenfalls Handbremse einstellen.

Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls Bremsflüssigkeit auffüllen.

Profiltiefe und Reifenlaufbild der Bereifung einschließlich des Reserverades prüfen. Reifenfülldruck prüfen, gegebenenfalls berichtigen.

Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen.

Karosserie

Türscharniere und -feststeller schmieren.

Elektrische Anlage

Flüssigkeitsstand der Batterie prüfen, gegebenenfalls destilliertes Wasser auffüllen.

Funktion der Beleuchtung und des Signalhorns prüfen.

Funktion der Scheibenwisch- und Waschanlage prüfen, gegebenenfalls Flüssigkeit auffüllen. Spritzdüsen prüfen, gegebenenfalls einstellen.

Einstellung der Scheinwerfer prüfen, gegebenenfalls Scheinwerfer einstellen.

Probefahrt, Endkontrolle.

Beim Regel Service alle 30 000 km wird zusätzlich fällig:

Filtereinsatz für Luftfilter erneuern und Gehäuse reinigen.

Vorderachse schmieren.

Alle 2 Jahre wird zusätzlich fällig:

Bremsflüssigkeit erneuern.

Alle 60 000 km Kraftstofffilter erneuern.

Der Service Nachweis

Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigen wir Ihnen die Ausführung des Service.

Übergabe Service

Bevor wir Ihr Fahrzeug an Sie auslieferten, haben wir es durchgesehen. Damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Auto haben.

Der Übergabe Service wurde durchgeführt am

31.7.97

E. H. Harms GmbH & Co.
Auto-Terminal Bremerhaven
Franzstraße 70 A
27568 BREMERHAVEN-K.
Telefon 0471-48295-0

Firmenstempel

Der Grund Service bei km-Stand 500

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

Der Zwischen Service bei km-Stand 7 500

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

Der Regel Service bei km-Stand 15 000

spätestens 12 Monate nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

17000
km

am

Firmenstempel



**Der Zwischen Service
bei km-Stand 22 500**

wurde durchgeführt bei

22.500

km

28.08.91

am



**Der Regel Service
bei km-Stand 30 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

30.100

km

18.08.91

am



**Der Zwischen Service
bei km-Stand 37 500**

wurde durchgeführt bei

38000

km

02.05.00

am



Feb 01
Oil Service
and
safety
check
42.000

**Der Regel Service
bei km-Stand 45 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

46.000

km

13.08.01

am



**Der Zwischen Service
bei km-Stand 52 500**

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 60 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 67 500**

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 75 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 82 500**

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 90 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 97 500**

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 105 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

km

am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 112 500**

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 120 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 127 500**

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 135 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 142 500**

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 150 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 157 500**

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 165 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 172 500**

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 180 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Zwischen Service
bei km-Stand 187 500**

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

**Der Regel Service
bei km-Stand 195 000**

spätestens 12 Monate
nach dem letzten Service

wurde durchgeführt bei

_____ km

_____ am

Firmenstempel

Der Bremsflüssigkeits Service

Bremsflüssigkeit zieht Feuchtigkeit an. Darum ist es notwendig, sie spätestens alle 2 Jahre zu erneuern. Denn ein zu hoher Wassergehalt in der Bremsflüssigkeit schadet dem gesamten Bremssystem.

Durch Stempeldruck bestätigen wir diese Arbeit und tragen zusätzlich dazu das Datum für den nächsten Bremsflüssigkeits Service ein. Dadurch werden Sie an den nächsten Termin erinnert.

Der erste
Bremsflüssigkeits Service
ist spätestens **zwei Jahre**
nach der Auslieferung fällig

wurde durchgeführt

10. 8. 99

am



Der nächste
Bremsflüssigkeits Service
ist spätestens fällig

Monat _____ Jahr _____

wurde durchgeführt

am

Firmenstempel

Der nächste
Bremsflüssigkeits Service
ist spätestens fällig

Monat 8 Jahr 01

wurde durchgeführt

13. 08. 01

am



Der nächste
Bremsflüssigkeits Service
ist spätestens fällig

Monat _____ Jahr _____

wurde durchgeführt

am

Firmenstempel

Der nächste
Bremsflüssigkeits Service
ist spätestens fällig

Monat 8 Jahr 03

wurde durchgeführt

am

Firmenstempel

Der nächste
Bremsflüssigkeits Service
ist spätestens fällig

Monat _____ Jahr _____

wurde durchgeführt

am

Firmenstempel

Ein besonderes Service-Angebot

Um die individuellen Einsatzbedingungen Ihres Fahrzeuges sowie dessen Werterhaltung zu berücksichtigen, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fahrzeug möglichst bald mit Unterbodenschutz sowie Hohlraumkonservierung zu versehen.



